#### SEMINARIO GEOTECNIA

# Diseño geotécnico y operación de depósitos de lixiviación y Botadero de Ripios


Carolina Vergara Ingeniera Geotécnica Principal



### Tabla de Contenidos

- Descripción General
- Características de los materiales
- Factores que afectan la estabilidad
- Observaciones en terreno
- Parámetros de control
- Recomendación Diseño

### Proceso de lixiviación de Minerales en Pila



Las pilas de lixiviación son depósitos donde se lleva a cabo el tratamiento de minerales chancados, los materiales post-lixiviación se denominan "ripios" los que son trasladados mediante correas a un botadero.

En las pilas de lixiviación y en estos botaderos es frecuente observar problemas de estabilidad, los que, en mayor o menor grado, pueden comprometer el funcionamiento de los equipos y con ello la continuidad operacional de la mina.

### Pilas de lixiviación


• Pilas permanentes (*Dedicated pads*)

Pilas dinámicas (Reusable pads; on/off)






### Pilas dinámicas



Descripción General 5

### Pilas dinámicas

<u>Vista en Planta</u> <u>Pad de Lixiviación</u>



6

#### Tabla de Contenidos


- Descripción General
- Características de los materiales
- Factores que afectan la estabilidad
- Observaciones en terreno
- Parámetros de control
- Recomendación Diseño

### Características de los materiales

- ➤ Mineral chancado con tamaño máximo entre ¾" y 1".
- ➤ En general, clasifican como gravas con contenidos de finos (bajo #200) variable, dependiendo de la unidad geotécnica de origen.
- Los materiales se encuentran a una densidad suelta a media, son materiales depositados con apilador.
- Interesa determinar los parámetros de resistencia al corte, permeabilidad saturada, curvas de succión, módulos de deformación, etc.

### Características de los materiales

Ejemplo permeabilidad saturada en ripios



### Tabla de Contenidos


- Descripción General
- Características de los materiales
- Factores que afectan la estabilidad
- Observaciones en terreno
- Parámetros de control
- Recomendación Diseño


Existen múltiples factores que pueden impactar en la estabilidad física de botaderos y pilas de lixiviación. Entre ellos podemos distinguir ciertos parámetros claves:


- Características geotécnicas del mineral/ripio y Degradación del material en contacto con solución en el tiempo
- Condiciones de la fundación
- Sistema liner basal
- Infiltraciones y deficiencias en sistema de drenaje
- Secuencia Constructiva
- Sismicidad


#### Condiciones de la fundación

- Topografía del terreno
- Pendiente y forma
- Tipo y espesor de fundación
- Suelos gruesos o finos; rellenos antrópicos
- Espesor de suelo/relleno
- Características roca basal
- Profundidad
- ❖ Tipo, resistencia, alteración, degradación
- Agua subterránea
- Profundidad, presiones de poro en fundación










#### Sistema liner basal

- Ángulo fricción interfaz suelo/geomembrana
- Tipo de suelo basal y dren
- Tipo de geomembrana








	Table 1		
	TYPICAL CONTACT FRIC	CTION ANGLES	
	Materials	Friction Angle (°)	
	PVC rough/Clay	9.6*-26.2	
	smooth/Clay	6.1*-25	
	PVC rough/Sand	25-27	
	smooth/Sand	21-25	
	PVC/Ore	33	
	PVC rough/Geotextile	23	
	smooth/Geotextile	21	
	HDPE/Clay	. 13	
	HDPE/Sand	17-26	
	HDPE/Ore	26-29	
	HDPE/Geotextile	7.3*-11.3	
*	Residual Value		

(Van Zyl, 1987)



#### Fallas a través del sistema liner






Blight (2010)


#### **Infiltraciones**


- Solución
- Precipitaciones intensas
- Ciclos hielo-deshielo




#### Deficiencias en sistema de drenaje

- Colmatación sistema drenaje
- Capa remanente ripios








### Tabla de Contenidos

- Descripción General
- Características de los materiales
- Factores que afectan la estabilidad
- Observaciones en terreno
- Parámetros de control
- Recomendación Diseño

### Observaciones en terreno Pilas de Lixiviación

#### Observaciones

Solución acumulada en la superficie de las pilas, que podrían estar asociados a materiales con alto contenido de finos.



#### **Observaciones**


Deslizamientos en los taludes de las pilas de lixiviación, por efecto de riego excesivo o mal drenaje del depósito.



### Observaciones en terreno Pilas de Lixiviación





### Observaciones en terreno Pilas de Lixiviación



#### **Observaciones**

El material descargado en el botadero, se observa con altos contenidos de humedad. Causas posibles: Mal drenaje en los Pad de lixiviación o Ripios con exceso de material fino.





#### **Observaciones**

Se observa solución en la superficie de los botaderos.





#### **Observaciones**

Se observan Grietas y asentamientos cerca del borde del frente de avance de los depósitos.





#### **Observaciones**

Geomembrana rasgada en la base del depósito.



### Tabla de Contenidos


- Descripción General
- Características de los materiales
- Factores que afectan la estabilidad
- Observaciones en terreno
- Parámetros de control
- Recomendación Diseño

# Parámetros de control geotécnico


El monitoreo de parámetros de control geotécnico permite identificar variaciones que podrían inducir eventuales asentamientos o fallas en los depósitos.

¿Qué parámetros podemos medir en terreno? ¿Qué parámetros son importantes medir?

# Parámetros de control geotécnico



# Parámetros de control geotécnico



### Tabla de Contenidos

- Descripción General
- Características de los materiales
- Factores que afectan la estabilidad
- Observaciones en terreno
- Parámetros de control
- Recomendación Diseño

# Recomendación Revisión Diseño geotécnico

Resulta importante indicar que NO existe un diseño de un Botadero de Ripios capaz de admitir todos los tipos de materiales que arriban al depósito.

Resulta necesario respaldar el diseño con un control operacional permanente, de tal forma de definir un Plan de Acción junto con el Diseño del Botadero, frente al arribo de Ripios de "mala calidad geotécnica" (exceso de material Fino con alta plasticidad, o materiales con exceso de humedad >15%).